Министерство образования и науки Алтайского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«ТАЛЬМЕНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Одобрено цикловой комиссией строительных и технических дисциплин

Протокол № 8__

от «<u>16</u> » <u>апреля</u> 2018 г.

Председатель И. Дт. —

Дружинина И.В.

КОМПЛЕКТ ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ ПМ.01 Выполнение штукатурных работ ПО ПРОФЕССИИ «ШТУКАТУР»

Разработчик: мастер производственного обучения Зеленая И.А.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Инструкционно-технологическая карта урока Набрасывание раствора на поверхность стены кельмой из ящика (положение слева направо)
- 2. Инструкционно-технологическая карта урока Нанесение раствора штукатурной лопаткой с сокола
- 3. Инструкционно-технологическая карта урока Разравнивание раствора полутерком
- 4. Инструкционно-технологическая карта урока Намазывание раствора соколом
- 5. Инструкционно-технологическая карта урока Намазывание раствора на поверхность стены полутерком

Тема: Набрасывание раствора на поверхность стены кельмой из ящика (положение слева направо)

№ π/π	Наименование операции	Эскизы	Инструкционные указания и технические требования	Инструмент, приспособления	Безопасные условия труда
1	Правильный выбор позы		В положении слева направо штукатур должен стать так, чтобы его правая сторона туловища была обращена к оштукатуриваемой поверхности. Ноги должны быть на ширине плеч, левая нога чуть отставлена назад.		Нужно следить за тем, чтобы под ногами не было лишних предметов. Инструмент должен быть в исправном
2	Взять кельму		Взяться за ручку штукатурной лопатки рукой так, чтобы большой палец был обращен вниз.	Штукатурная лопатка	состоянии, без заусенцев и не шататься. Работу производить только в специальной рабочей одежде, с головным убором и в перчатках.

3	Забрать порцин раствора из ящика	Забрать необходимую порцию раствора движением штукатурной лопатки от себя.	Штукатурная лопатка	
4	Нанесение раствора	При выполнении броска работает не вся рука, а только кисть. Для этого следует сделать взмах кельмой и резко ее остановить. Причем при остановке кельмы ее полотно нужно развернуть так, чтобы оно было параллельно поверхности. Взмах должен быть не сильным, чтобы не разбрызгивался раствор. Шлепки раствора должны налаживаться на стену равномерно и без пропусков. Каждый последующий шлепок должен чуть заходить на предыдущий.	Штукатурная лопатка	

Тема: Нанесение раствора штукатурной лопаткой с сокола

№ π/π	Наименование операции	Эскизы	Инструкционные указания и технические требования	Инструмент, приспособления	Безопасные условия труда
1	Забор раствора из ящика на сокол 1.1. Опереть сокол на борт ящика		Для этого учащийся берет в левую руку сокол, а в правую — лопатку, подходит к ящику и становится, так чтобы левая нога была ближе к ящику, а правая отставлена назад. Сокол одним концом кладут на борт ящика, а другой поднимают вверх примерно на 10 см. Стороны сокола подняты вверх, опирается на руку, что придает ему устойчивость, а рука меньше		Нужно следить за тем, чтобы под ногами не было лишних предметов. Инструмент должен быть в исправном состоянии, без заусенцев и не шататься.
	1.2. Забираем раствор лопаткой из ящика		устает. Забор порции раствора лопаткой производят движением на себя	Ящик, штукатурна лопатка, сокол	Работу производить только в специальной рабочей одежде, с головным убором и в перчатках. При набрасывании лопаткой нужно следить, чтобы бросок должен быть не сильным, иначе раствор
	1.3. Накладываем раствор лопаткой на сокол		Лопаткой забирают из ящика порцию и кладут на поднятую сторону сокола, а затем последовательными рядами к нижней стороне сокола.		будет разбрызгиваться и попадать в лицо.

2	Снимаем излишки раствора	Набрав на сокол требуемое количество раствора с краев снимают его излишки. Ребром лопатки снимаем излишки раствора с сокола и бросаем его в ящик	Штукатурная лопатка, сокол	
3	Наносим раствор на стену	С раствором на соколе учащийся подходит к месту работы, берет лопаткой порцию раствора и набрасывает его на оштукатуриваемую поверхность. При выполнении броска работает не вся рука, а только кисть. Для этого следует сделать взмах лопаткой и резко ее остановить.	Штукатурная лопатка, сокол	

Тема: Разравнивание раствора полутерком

№ п/п	Наименование операции	Эскизы	Инструкционные указания и технические требования	Инструмент, приспособления	Безопасные условия труда
1	Приставляем полутерок к поверхности		Полутерок приставляют к поверхности стены горизонтально так, чтобы верхний край отступал от стены под углом25-30%	Полутерок	Нужно следить за тем, чтобы под ногами не было лишних предметов. Инструмент должен быть в исправном состоянии, без заусенцев и не шататься. Работу производить только в специальной рабочей одежде, с головным убором и в перчатках.
2	Разравнивание раствора 1-ый способ		Зигзагообразными движениями разровнять раствор снизу вверх	Полутерок	

2-ой способ	Разравниваем раствор слева направо и справа налево полутерком.	Полутерок	
З	Прикладываем правило к оштукатуренной поверхности в разных направлениях (по вертикали, по горизонтали, по диагонали) и смотрим, чтобы не было просветов между провилом и нанесенной штукатуркой.	Правило	

Тема: Намазывание раствора соколом

№ π/π	Наименование операции	Эскизы	Инструкционные указания и технические требования	Инструмент, приспособления	Безопасные условия труда
1	Опереть сокол на борт ящика		Для этого учащийся берет в левую руку сокол, а в правую — лопатку, подходит к ящику и становится, так чтобы левая нога была ближе к ящику, а правая отставлена назад. Сокол одним концом кладут на борт ящика, а другой поднимают вверх примерно на 10 см. Стороны сокола подняты вверх, опирается на руку, что придает ему устойчивость, а рука меньше устает.		Нужно следить за тем, чтобы под ногами не было лишних предметов. Инструмент должен
2	Забрать порцик раствора из ящика		Забор порции раствора лопаткой производят движением на себя	Штукатурная лопатка	быть в исправном состоянии, без заусенцев и не шататься. Работу производить только в специальной рабочей одежде, с

3	Наложить раствор на сокол	Лопаткой забирают из ящика порцию и кладут на поднятую сторону сокола, а затем последовательными рядами к нижней стороне сокола.		головным убором и в перчатках.
4	Снять излишки раствора	Набрав на сокол требуемое количество раствора с краев снимают его излишки. Ребром лопатки снимаем излишки раствора с сокола и бросаем его в ящик	Штукатурная лопатка, сокол	
5	Приставить сокол к стене	Сокол приставляют к поверхности так, чтобы одна сторона его отстояла от поверхности на 5-15см,это зависит от количества и густоты раствора, а вторая (нижняя) сторона сокола на толщину наносимого слоя	Сокол	
6	Намазать раствор соколом	Сокол прижимают к поверхности и передвигают его снизу вверх, уменьшая при это угол между верхним ребром сокола и поверхностью	Сокол	

Тема: Намазывание раствора на поверхность стены полутерком

№ п/п	Наименование операции	Эскизы	Инструкционные указания и технические требования	Инструмент, приспособления	Безопасные условия труда
1	Смачить полутерок		Штукатур берет в правую руку кисть- макловицу, а в левую – полутерок	Кисть-макловица, полутерок	
2	Опереть полутерок на борт ящика		Один конец полутерка кладут на борт ящика, а другой конец поднимают вверх примерно на 10см. сторона, поднятая вверх, опирается на руку, что придает ему устойчивость, и рука меньше устает.	полутерок, ящик	Нужно следить за тем, чтобы под ногами не было лишних предметов. Инструмент должен быть в исправном состоянии, без заусенцев и не шататься. Работу производить только в специальной рабочей одежде, с головным убором и в

3	Забрать порцик раствора из ящика	Забор необходимой порции раствора производить движением штукатурной лопатки на себя.	штукатурная лопатка	перчатках.
4	Наложить раствор на полутерок	Раствор налаживать лопаткой сначала на нижнюю часть затем на верхнюю в виде грядки. При налаживании раствора нужно стараться полотно штукатурной лопатки перевернуть перпендикулярно полотну полутерка и резким движением убрать ее.	штукатурная лопатка, полутерок	

5	Снять излишки раствора	С помощью штукатурной лопатки убрать излишки раствора с краев полутерка. Для этого нужно перпендикулярно приставить полотно лопатки к продольной грани полутерка и протянуть вдоль полутерка. Взять полутерок обеими руками так, чтобы ладони были обращены кверху. Стараться руками взяться за ручку как можно пошире. При этом будет легче наносить раствор		
6	Приставить полутерок к стене	Полутерок приставляют к оштукатуриваемое стене так, чтобы одна продольная сторона полутерка отстояла на 50-100 мм, что зависит от количества и густаты раствора, а другая на величину наносимого слоя.	полутерок	
7	Намазать раствор полутерком	Полутерок прижимают к поверхности, делая необходимый нажим, для создания определенной толщины наносимого слоя и продвигают его снизу вверх. По мере движения полутерка раствор намазывается на поверхность. Нажимать на полутерок следует равномерно.	полутерок	